

## 加盟社報告・親宏株式会社

### 熊本市立飽田東小学校グラウンド報告

こちらの小学校は2017年10月に施工いたしました。ほぼ2年経過しましたので、先日来の豪雨後に経過観察に参りました。掲載の写真をご覧ください。未施工と施工済みの箇所では水たまり等の違いがわかります。



ATTAC工法未施工（土系舗装）



先日の豪雨明けに撮影いたしました。  
校舎側は未施工のため、水たまりが見受けられますが、手前のほう  
は施工済み、豪雨の後とは思えません。

ATTAC工法未施工（土系舗装）



ATTAC工法施工（路盤・表層共）